À quoi ressemble l'épave du Titanic aujourd'hui ?

Temps de lecture : 1 min



Cet été 2024, l'entreprise RMS Titanic Inc. a mené une expédition sur l'épave du célèbre paquebot – qui repose à 3 800 mètres de profondeur depuis plus d'un siècle – afin de prendre un maximum de photos pour suivre sa détérioration.

Ces nouveaux clichés – plus de deux millions pris par un robot sous-marin télécommandé – permettent de constater la lente détérioration du *Titanic*. L'équipe de l'expédition ont ainsi découvert qu'une section de la rambarde de la proue du bateau s'est détachée durant les deux dernières années.

Ces photos ont aussi permis de repérer d'innombrables objets pour une récupération future. Parmi eux une statuette de 60 cm en bronze connue sous le nom de *Diane de Versailles*, pièce maîtresse du salon de première classe.



© RMS Titanic Inc.

En savoir plus sur l'expédition *Titanic 2024*.